


 NAS2E IP주소:192,168,0,100 시스템명:AMINAK

재검색

- ☒ 선택된 NAS 관리화면 웹페이지 접속
- ☐ 선택된 NAS 관리작업 (IP주소설정/펌웨어 업그레이드)

실행

종료



사이트에 연결할 수 없음

192.168.0.100에서 응답하는 데 시간이 너무 오래 걸립니다.

다음 방법을 시도해 보세요.

- 연결 확인
- 프록시 및 방화벽 확인
- Windows 네트워크 진단 프로그램 실행

ERR_CONNECTION_TIMED_OUT

새로고침

세부정보



검색된 NAS가 없습니다. NAS 연결을 확인하고 재검색을 클릭합니다.

재검색

- ☐ 선택된 NAS 관리화면 웹페이지 접속
- ☐ 선택된 NAS 관리작업 (IP주소설정/펌웨어 업그레이드)

실행

종료